

Untersuchung der Oberflächen- und

Grenzflächenbeschaffenheit von Flacheisen

(einschließlich Haftvermittler)

Business Unit Polyurethanes

Das grundsätzliche Problem der Größen- und Zeitskala

Oberflächen-Charakterisierung erfolgt oft an speziellen Versuchskörpern – im Labor und nicht in der Praxis-Umgebung – und typisch im Bereich von einigen µm² bis mm²

Oberflächenprobleme treten in der Praxis eher im Bereich > 1 cm² auf – und oft auch nur sporadisch in Ort und Zeit

Daraus ergibt sich die Fragestellung, in wie weit die zu Verfügung gestellten Muster geeignet sind, für die Praxis relevante Aussagen abzuleiten?



INHALT

Mikroskopaufnahmen, Flacheisen

- Vergrößerung 75 x
- Vergrößerung 300 x, Oberflächenprofil

Rauigkeitsparameter, Flacheisen

- aus Mikroskopaufnahmen
- mit dem Micro-Prof-Gerät (Messung bei BTS)
- mit dem Tastschnittverfahren (Perthometer Mahr M2)

Festkörper-Oberflächenspannungen, Flacheisen

ATR-FTIR-Spektroskopie der geprimerten Flacheisen





- 1.a) Flacheisen ST37 unbehandelt
- 1.b) Flacheisen + MEK
- 1.c) Flacheisen + MEK + Strahlen (30µ)
- 1.d) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft
- 1.e) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK
- 1.f) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (getr.)
- 1.g) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (30', 100°C) *
- 1.h) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (24h, 180°C) **
- 2.a) Flacheisen ST37 unbehandelt
- 2.b) Flacheisen + Strahlen (30µ)
- 2.c) Flacheisen + Strahlen + Luft
- 2.d) Flacheisen + Strahlen + Luft + MEK

* handschriftliche Bezeichnung auf Tüte 1.g l ** handschriftliche Bezeichnung auf Tüte 1.g II

Angaben der Räder Hersteller zur Rauigkeit nach dem Strahlen: $Rz = 30 \pm 5 \mu m$

Schichtdicke der Haftvermittlerschicht: 20 – 25 µm an einem nicht gestrahlten Dummy gemessen

Maße der Flacheisen: ca. 3 x 20 cm²



Probenserie







Digitalmikroskopie der Oberflächen

Keyence-Digitalmikroskop VHX-600

- Schnelle, f
 ür digitale Weiterverarbeitung optimierte Bilderfassung
- 2,1 Megapixel CCD (bis 54 Megapixel durch Reglerelektronik)
- Telezoom-Objektiv 25-175 fache Vergrößerung
- HD Zoom-Objektiv 75-750 fache Vergrößerung
- Hochauflösendes Zoom-Objektiv
 500-5000 fache Vergrößerung
- Vergrößerung der Schärfentiefe durch elektronische Überlagerung von Bildern aus unterschiedlichen Fokusebenen (Motorfokusstativ)
- Falschfarbendarstellung von Oberflächenprofilen
- Messung und Ausgabe von Profildaten entlang Profillinien
- Excel-basierte Berechnung von Rauigkeitsparametern aufgrund der Linienprofile





Digitalmikroskopie der Oberflächen Vergrößerung: 75 x





Beispiel: Probe 1a 75-Fach Flacheisen ST37 unbehandelt

Beispiel: Probe 1g2 (h) 75-Fach + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (24h,180°C)





Digitalmikroskopie der Oberflächen Vergrößerung: 300 x (3D – Aufsicht + Profil)



Beispiel: Probe 1a Profil Flacheisen ST37 unbehandelt





Digitalmikroskopie der Oberflächen Vergrößerung: 300 x (3D – Aufsicht + Profil)



Beispiel: Probe 1c Profil + MEK + Strahlen (30µ)





Digitalmikroskopie der Oberflächen Vergrößerung: 300 x (3D – Aufsicht + Profil)



Beispiel: Probe 1g2 (h) Profil + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (24h,180°C)



Business Unit Polyurethanes

FAZIT Mikroskopaufnahmen

- Die Flacheisen der Serie 1 und der Serie 2 unterscheiden sich dem Augenschein nach in ihrer metallischen Textur.
- Von den Bearbeitungsschritten f
 ühren nur das Strahlen und das Auftragen des Primers zu deutlich sichtbaren Unterschieden der Oberfl
 ächenmorphologie im Mikroskopbild.
- Die Wirkung der MEK-Reinigung bzw. der Luft-Reinigung sind im Mikroskopbild nicht zu erkennen.
- Durch das Strahlen wird die Oberfläche dunkler und Einzelheiten werden weniger gut widergegeben.
- Das Auftragen des Primers führt unabhängig von der Art der Nachbehandlung zu einer gut erkennbaren, sanft gerundeten Oberflächenmorphologie.
- Die Profilauswertung der Mikroskopdaten liefert f
 ür die geprimerten Oberfl
 ächen überraschend gro
 ße Profiltiefen, die deutlich gr
 ö
 ßer sind, als die Profiltiefen der unbehandelten bzw. gestrahlten Flacheisen.
- Vermutlich handelt es sich hierbei um eine Fehlmessung mit dem optischen Verfahren, welches mit der leicht transparenten Primer-Beschichtung nicht zurecht kommt.



THEORIE:

Rauigkeits-Parameter aus Digitalmikroskop-Profilen



Auswertung von Profil-Daten des Keyence-Digitalmikroskops in Anlehnung an

DEUTSCHE NORM

Oktober 1998

Å,

Geometrische Produktspezifikationen (GPS) Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren Benennungen, Definitionen und Kenngrößen der Oberflächenbeschaffenheit (ISO 4287 : 1997) Deutsche Fassung EN ISO 4287 : 1998



Rz = größte Höhe des Profils

4.1.3 Größte Höhe des Profils Pz, Rz, Wz

Summe aus der Höhe der größten Profilspitze Zp und der Tiefe des größten Profiltales Zv innerhalb einer Einzelmeßstrecke (siehe Bild 8).

Å Zp, 2 12

INFO: Arten der Kenngrößen:

- P: berechnet aus dem Primärprofil
- R: berechnet aus dem Rauheitsprofil gegenüber der "Mittellinie"
- W: berechnet aus dem Welligkeitsprofil nach Herausfiltern kurzwelliger Anteile

Business Unit Polyurethanes

Auftraggeber: BD - Elastomers • 2008-11 • Seite 13

l = Einzelmeßstrecke



Bild 8: Größte Höhe des Profils

Ra = arithmetischer Mittelwert der Profilkoordinaten ("Rauheit")

4.2.1 Arithmetischer Mittelwert der Profilordinaten

Pa, *Ra*, *Wa* Arithmetischer Mittelwert der Beträge der Ordinatenwerte Z(x) innerhalb einer Einzelmeßstrecke.

$$Pa, Ra, Wa = \frac{1}{l} \int_{0}^{l} |Z(x)| dx$$



RSm = Mittlere Periodenlänge ("Rillenbreite")

4.3.1 Mittlere Rillenbreite der Profilelemente

PSm, RSm, WSm

Mittelwert der Breite der Profilelemente Xs innerhalb einer Einzelmeßstrecke (siehe Bild 10).

$$PSm, RSm, WSm = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} Xs_i$$

ANMERKUNG: Die Kennwerte *PSm*, *RSm* und *WSm* erfordern die Festlegung einer vertikalen und horizontalen Zählschwelle. Wenn nicht anders festgelegt, soll der Betrag der vertikalen Zählschwelle 10 % jeweils von *Pz*, *Rz*, *Wz* betragen und der Betrag der horizontalen Zählschwelle soll 1 % der Einzelmeßstrecke betragen. Beide Bedingungen müssen erfüllt sein.

Business Unit Polyurethanes

l = Einzelmeßstrecke

Bild 10: Rillenbreite der Profilelemente



1. Schritt: Aufnahme eines Oberflächenprofils mit dem Digitalmikroskop



Festlegung der Vergrößerung, bzw. der Messflächen-Dimension, bei der die Strukturen der Oberfläche optisch gut aufgelöst werden

Vergrößerung	: 450	fach
Dimension de	r Mess	fläche [µm²]:
673,6	x	505,2



<u>2. Schritt</u>: Auswertung von 5 horizontalen und 5 vertikalen Profilen



Business Unit Polyurethanes

Bayer MaterialScience

3. Schritt: Festlegung der Mittellinie und Berechnung der Kenngrößen (I)

Größte Höhe des Profils Rz [µm]: St./M. [%] Mittel Stabw. **GESAMT** 6.31 1,73 27,43 6,88 1,24 17,99 horizontal 5.74 2.10 36.54 vertikal

Mittellinie = an das Primärprofil angepasste Gerade

Mittelwerte über die 10 ausgewerteten Strecken:

Rauigkeit Ra [µm]:

Mittel	Stabw.	St./M. [%]	
2,16	0,60	27,87	GESAMT
2,10	0,45	21,54	horizontal
2,23	0,78	34,84	vertikal







Business Unit Polyurethanes

3. Schritt: Festlegung der Mittellinie und Berechnung der Kenngrößen (II)

Mittellinie = ar	n das Primärpro	fil angepasste G	erade
Mittelwerte üb	er die 10 ausge	werteten Streck	en:
Größte Höhe de	es Profils Rz [µm]	:	
Mittel	Stabw.	St./M. [%]	
6,31	1,73	27,43	GESAMT
6,88	1,24	17,99	horizontal
5,74	2,10	36,54	vertikal
Rauigkeit Ra [µ	ım]:		
Mittel	Stabw.	St./M. [%]	
2,16	0,60	27,87	GESAMT
2,10	0,45	21,54	horizontal
2,23	0,78	34,84	vertikal
Mittlere Periode	enlänge RSm [µm]:	
Mittel	Stabw.	St./M. [%]	
63,46	41,01	64,63	GESAMT
64,40	42,31	65,70	horizontal
62,19	39,74	63,90	vertikal
max. Periodenl. [µ	ım]: 181,08		
Zählschwelle Prof	Zählschwelle Profil [%]: 5		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Zählschwelle Peri	odenlänge [%]:	1	

Business Unit Polyurethanes

Auftraggeber: BD - Elastomers • 2008-11 • Seite 18





BAYER Bayer MaterialScience

Ergebnisse Rauigkeitsmessung Digitalmikroskop

	Ra [µm]	Rz[µm]	Rzmax[µm]	Rsm [µm]
1A) Flacheisen ST37 unbehandelt	3,2	11,1	28,1	120,9
1B) Flacheisen + MEK	3,4	12,8	30,1	130,2
1C) Flacheisen + MEK + Strahlen (30µ)	2,4	8,6	19,3	127,9
1D) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft	2,2	8,3	21,3	108,5
1E) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK	2,5	8,5	16,4	110,2
1F) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (getr.)	5,4	22,1	40,9	104,1
1G) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (30', 100°C)	13,5	50,1	75,0	119,7
1H) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (24h, 180°C)	13,4	47,3	55,1	143,0
2A) Flacheisen ST37 unbehandelt	2,5	9,8	20,3	97,4
2B) Flacheisen + Strahlen (30µ)	2,8	9,2	18,4	131,6
2C) Flacheisen + Strahlen + Luft	2,1	8,0	14,9	106,0
2D) Flacheisen + Strahlen + Luft + MEK	2,2	8,1	20,0	109,2

- Ra = "Rauigkeit" = arithmetischer Mittelwert der Profilkoordinaten |z| relativ zur Ausgleichsgerade entlang einer Einzelmessstrecke, gemittelt über 10 Messstrecken
- Rz = "Profiltiefe" = "größte Höhe des Profils" entlang einer Einzelmessstrecke, gemittelt über 10 Messstrecken
- Rzmax = "Profiltiefe" = "größte Höhe des Profils" aus dem vollständigen 3D-Flächenprofil
- Rsm = "Rillenbreite" = arithmetischer Mittelwert der Periodenlängen entlang einer Einzelmessstrecke, gemittelt über 10 Messstrecken



Rauigkeits-Parameter MicroProf-Gerät der Fa. FRT bei BTS



Business Unit Polyurethanes

Rauigkeits-Parameter nach dem Prinzip der Chromatischen Aberration



.... Eine sehr vielseitige Methode der quantitativen Oberflächenmessung ist die chromatische Messung mit weißem Licht. Diese nutzt den unvermeidlichen Farbfehler des zur Messung benutzten optischen Linsensystems aus.

Dieser Farbfehler führt bei der Beleuchtung mit weißem Licht zur Streckung des Fokus für die verschiedenen Farbanteile des Lichtes entlang der optischen Achse auf der Strahlausgangsseite. Führt man das von der Oberfläche reflektierte Licht in ein Spektrometer, so gibt die Wellenlänge dieses Lichtes bei korrekter Kalibrierung des Systems einen Höhenwert der Probe an.

Diesen Lichtfleck kann man nun zeilenförmig über die Oberfläche führen und diese dabei in Linien oder dreidimensionalen Strukturen charakterisieren.



Rauigkeits-Parameter nach dem Prinzip der Chromatischen Aberration



Statistik der l	Rauheitsdaten (Lc = 1.429 mm):
x = [1.429 mm	n, 8.571 mm]
y = [1.429 mm	n, 8.571 mm]
sRa:	4.806 μm
sRq:	6.070 μm
sRz(DIN):	54.648 μm
sRmax:	59.087 µm

Messung über eine Fläche von 10 x 10 mm²

(vorangestelltes s bedeutet "surface", d.h. Parameter werden abweichend von der Norm nicht entlang einer Linie ermittelt)

Mittenrauhwert Ra:

ist der arithmetische Mittelwert aller Beträge aller Profilwerte des Rauheitsprofils.

Quadratischer Mittenrauhwert Rq:

ist der quadratische Mittelwert aller Profilwerte des Rauheitsprofils.

Gemittelte Rauhtiefe Rz:

ist der arithmetische Mittelwert der 5 Einzelrauhtiefen Rzi aufeinanderfolgender Einzelmessstrecken.

Maximale Rauhtiefe Rmax:

ist die größte Einzelrauhtiefe (Rzi) innerhalb der Gesamtmessstrecke.



Ergebnisse Rauigkeitsmessung

MicroProf

	Ra [µm]	Rz[µm]	Rzmax[µm]
1A) Flacheisen ST37 unbehandelt	3,8	50,9	59,8
1B) Flacheisen + MEK	3,8	38,8	43,8
1C) Flacheisen + MEK + Strahlen (30µ)	4,1	54,9	75,1
1D) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft	4,4	54,5	60,9
1E) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK	3,8	47,2	53,5
1F) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (getr.)	4,1	50,9	59,8
1G) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (30', 100°C)	3,7	66,5	85,1
1H) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (24h, 180°C)	2,7	41,3	57,6
2A) Flacheisen ST37 unbehandelt	4,5	43,7	60,8
2B) Flacheisen + Strahlen (30µ)	4,8	53,9	63,2
2C) Flacheisen + Strahlen + Luft	4,5	52,4	61,1
2D) Flacheisen + Strahlen + Luft + MEK	4,8	54,7	59,1



Infos zu Tastschnittverfahren (Perthometer) aus WIKIPEDIA:

Das Tastschnittverfahren ist eine Methode zur messtechnischen Beschreibung von Oberflächen. Bei der Rauheitsmessung mit mechanischen Tastschnittgeräten wird eine **Tastspitze aus Diamant** mit konstanter Geschwindigkeit über die Oberfläche einer Probe (Werkstück) verfahren. Das Messprofil ergibt sich aus der vertikalen Lageverschiebung der Tastspitze, die in der Regel durch ein **induktives Wegmeßsystem** erfasst wird. Zur messtechnischen Beschreibung einer Oberfläche werden aus dem Messprofil genormte Rauheitskenngrößen gewonnen.

Beim mechanischen Tastschnitt tritt die Tastspitze direkt mit der Oberfläche in Kontakt, deshalb wird dieses Verfahren auch als taktiles bzw. berührendes Messverfahren bezeichnet. Es ist leicht vorstellbar, dass die **Form der Tastspitze** großen Einfluß auf das Messergebnis ausübt. Beispielsweise können Poren oder Risse in einer Oberfläche nur soweit dargestellt werden, wie die Tastspitze in sie einzudringen vermag. Die Tastspitze wirkt wie ein mechanisches Filter auf die abzutastende Oberfläche. In **DIN EN ISO 3274** wird der **Spitzenwinkel** γ und der **Spitzenradius** rt von Diamanttastspitzen festgelegt. Am häufigsten wird ein Tastspitzenradius von 5 μm und ein Spitzenwinkel von 60° verwendet. Genormt sind jedoch auch Radien von 2 und 10 μm und Winkel von 90°.

Das Messprofil enthält die kurzwelligen Anteile der Oberflächenrauheit, die von langwelligen Merkmalen, der Welligkeit und, bei hinreichend langer Messstrecke, der Formabweichung, überlagert wird. Man unterscheidet beim Tastschnittverfahren zwischen Ein- und Zweikufentastsystemen sowie einem Bezugsflächentastsystem. Während beim Ein- und Zweikufentastsystem die Oberfläche durch den Abstand der Kufen bzw. den Abstand zwischen Kufe und Tastspitze mechanisch vorgefiltert werden, liegen beim Bezugsflächentastsystem sämtliche Wellenanteile im Messsignal vor.



Rauheitsmessung mit dem Perthometer M2 der Fa. Mahr

Bestimmung der Rauheitsparameter mit dem Perthometer:

- Mechanisches Vorschubmessgerät für die Bestimmung des Oberflächenprofils (Taster NHT 150)
- Eine Messstrecke = die mittleren 5x0,8 mm aus 7x0,8 mm, d.h. = 4 mm
- Profilmessbereich bis max. 150 μm
- Ausgabe Ra, Rq, Rz, Rmax [µm] für eine Messstrecke
- Gerät ausgeliehen von Werkstatt B 106 TECTRION, BT/SOMA Mechanik
- Kalibriertes Gerät für standardmäßige Rauheitsmessungen in der Werkstatt
- Anmerkung: Zur Messung der beschichteten Oberflächen wurde der gleiche Messaufbau verwendet wie für die nicht beschichteten Oberflächen. Daraus ergibt sich ein Messfehler!





Rauheitsmessung mit dem Perthometer M2 der Fa. Mahr

Merkmale

Taster für vielfältige Messaufgaben zur Verwendung mit PFM/PFM2. Die N-Taster zeichnen sich durch besondere Konstruktionsmerkmale aus:

- Tastspitzengeometrie gemäß EN ISO 3274, Standard 2 µm/90° = laterale Auflösung
- Normgerechte Messkraft ca. 0,7 mN (gemäß EN ISO 3274)
- Zuverlässiger induktiver Wandler
- Robustes, biegesteifes Gehäuse
- Selbsteinstellende, angefederte Lager
- Zuverlässige Steckverbindung

Der Standard-Taster NHT 6-100 z. B. passt sich durch besondere Gestaltung von Tastarm und Kufe unterschiedlichen Messflächen an. Weitere Taster wie der NHT 11 sind für vertieft liegende Messflächen und Nuten geeignet.

Der Zubehör-Taster NHT 6-100 mit 180° gedrehter Kufe ist speziell für weiche Oberflächen wie z.B. Gummi ausgelegt.





(Kopie von http://www.mahr.de)

Eigenschaften des **Nachfolgegeräts** des eingesetzten Tasters NHT 150



Beispiel: Probe 1a Flacheisen ST37 unbehandelt





Vergleich der Rauigkeits-Parameter:

a) Digitalmikroskop-Profileb) MikroProf-Gerätc) Perthometer



Ergebnisse Rauigkeitsmessung

	Keyence	9		MicroProf			
	Ra [µm]	Rz[µm]	Rzmax[µm]	Rsm [µm]	Ra [µm]	Rz[µm]	Rzmax[µm]
1A) Flacheisen ST37 unbehandelt	3,2	11,1	28,1	120,9	3,8	50,9	59,8
1B) Flacheisen + MEK	3,4	12,8	30,1	130,2	3,8	38,8	43,8
1C) Flacheisen + MEK + Strahlen (30µ)	2,4	8,6	19,3	127,9	4,1	54,9	75,1
1D) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft	2,2	8,3	21,3	108,5	4,4	54,5	60,9
1E) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK	2,5	8,5	16,4	110,2	3,8	47,2	53,5
1F) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (getr.)	5,4	22,1	40,9	104,1	4,1	50,9	59,8
1G) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (30', 100°C)	13,5	50,1	75,0	119,7	3,7	66,5	85,1
1H) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (24h, 180°C)	13,4	47,3	55,1	143,0	2,7	41,3	57,6
2A) Flacheisen ST37 unbehandelt	2,5	9,8	20,3	97,4	4,5	43,7	60,8
2B) Flacheisen + Strahlen (30µ)	2,8	9,2	18,4	131,6	4,8	53,9	63,2
2C) Flacheisen + Strahlen + Luft	2,1	8,0	14,9	106,0	4,5	52,4	61,1
2D) Flacheisen + Strahlen + Luft + MEK	2,2	8,1	20,0	109,2	4,8	54,7	59,1

Perthometer

	Ra [µm]	Rz[µm]
1A) Flacheisen ST37 unbehandelt	3,0	14,9
1B) Flacheisen + MEK	2,6	14,0
1C) Flacheisen + MEK + Strahlen (30µ)	3,0	16,9
1D) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft	3,8	20,6
1E) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK	3,0	18,1
1F) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (getr.)	1,7	8,2
1G) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (30', 100°C)	1,8	9,0
1H) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (24h, 180°C)	2,1	9,0
2A) Flacheisen ST37 unbehandelt	2,3	11,9
2B) Flacheisen + Strahlen (30µ)	3,2	19,6
2C) Flacheisen + Strahlen + Luft	3,1	18,2
2D) Flacheisen + Strahlen + Luft + MEK	3,7	20,3

Angaben der Räder Hersteller: $Rz = 30 \pm 5 \mu m$ Dicke der Haftvermittlerschicht: $20 - 25 \mu m$ an einem nicht gestrahlten Dummy gemessen



Business Unit Polyurethanes

Ergebnisse Rauigkeitsmessung: VERGLEICH

Proben
1A) Flacheisen ST37 unbehandelt
1B) Flacheisen + MEK
1C) Flacheisen + MEK + Strahlen (30µ)
1D) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft
1E) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK
1F) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (getr.)
1G) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (30', 100°C)
1H) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (24h, 180°C)
2A) Flacheisen ST37 unbehandelt
2B) Flacheisen + Strahlen (30µ)
2C) Flacheisen + Strahlen + Luft
2D) Flacheisen + Strahlen + Luft + MEK

Angaben der Räder Hersteller: $Rz = 30 \pm 5 \mu m$ Dicke der Haftvermittlerschicht: $20 - 25 \mu m$ an einem nicht gestrahlten Dummy gemessen





Bayer MaterialScience

Business Unit Polyurethanes

FAZIT Rauigkeitsmessung !!!

Die Rauigkeitsberechnung auf Basis der Mikroskop-Profile ist wegen der Messprobleme mit den leicht transparenten Primer-Oberflächen fragwürdig. Darüber hinaus könnten die Bilder der gestrahlten Oberflächen tendenziell zu dunkel für eine verlässliche Profilbestimmung gewesen sein. (Eine weitergehende Untersuchung und Optimierung der Messprozeduren erfolgte nicht)

Den mit der optischen Methode der Chromatischen Aberration ermittelten Rauigkeiten sollte aus prinzipiellen Überlegungungen ebenfalls misstraut werden (Farbeinfluss (?), reflektierende Oberflächen – Metall (!), leicht transparente Oberflächen). Ferner ergibt diese Methode wesentlich größere Rz-Werte als die beiden anderen Methoden. (Eine weitergehende Untersuchung und Optimierung der Messprozeduren erfolgte nicht)

Die Analyse hat gezeigt, dass die mit dem klassischen Tastschnittverfahren ermittelten Rauigkeiten am verlässlichsten sind. Tendeziell wurde gefunden:

- Durch das Strahlen der Metalloberflächen nehmen Ra und Rz bei beiden Flacheisen-Serien leicht zu.
- Durch das Primern sinken Ra und Rz etwa auf die Hälfte der Werte bei den gestrahlten Oberflächen.
- Die hier an den gestrahlten Oberflächen ermittelten Werte von Rz (knapp 20 µm) stimmen in ihrer Größenordnung mit den Angaben der Räder Hersteller (30 µm) überein. Wenn eine ca. 20-25 µm dicke Primer-Schicht aufgetragen wurde, ist die hier ermittelte Profiltiefe mit Primer von Rz \approx 10 µm durchaus plausibel.

Baver MaterialScience

Für Untersuchungen an Primer-Schichten sollten spezielle Taster für weiche Flächen getestet werden.

Business Unit Polyurethanes

Festkörper-Oberflächenspannung



Business Unit Polyurethanes

EXKURS: Polarer Oberflächenspannungsanteil und Haftung

Bedeutung polarer und disperser Oberflächenspannungsanteile von Plastomeren und Beschichtungsstoffen für die Haftfestigkeit von Verbundsystemen

H. Potente, R. Krüger, Farbe+Lack 84 (1978) 72

Haftung prinzipiell beeinflusst durch:

Physikalische Wechselwirkungen: Dispersions-, Dipol-Induktions- und Dipol-Dipol-Wechselwirkungen (Reichweite 7 - 10 Å)

Haftfestigkeit wird in starkem Maße von Oberflächenspannungen der Verbundpartner abhängen (Gesamtoberflächenspannung, disperse, polare Anteile ?)

Chemische Wechselwirkungen: Reaktionen zw. Endgruppen von Substrat und Beschichtung (Reichweite 3 Å)

Wesentlich stärker als physikalische Wechselwirkungen

Diffusionsvorgänge zwischen Substrat und Beschichtung können Haftung verbessern

Gleiche Löslichkeitsparameter bei Substrat und Beschichtung sind von Vorteil

Inhalt der Arbeit:

Abhängigkeit der Adhäsion von <u>physikalischen Wechselwirkungen</u> (d.h. *disperser und polarer Anteil der Oberflächenspannung*) für Verbundsysteme, bei denen Effekte aufgrund von Diffusion und chemischer Reaktion auszuschließen sind.



EXKURS: Polarer Oberflächenspannungsanteil und Haftung

Bedeutung polarer und disperser Oberflächenspannungsanteile von Plastomeren und Beschichtungsstoffen für die Haftfestigkeit von Verbundsystemen

H. Potente, R. Krüger, Farbe+Lack 84 (1978) 72

Es wurden <u>42 Polymer-/Lack-Kombina-</u> tionen untersucht. Die Polymer-Substrate waren: PMMA, PVC, PP, SAN, PC, PA-6 und PS. Bei den Lacken 1 und 2 handelte cs sich um Alkydharze, bei den Lacken 3, 4, 5 und 6 um Acrylatharze. Die Lacke wurden in einer farblosen Einstellung verwendet.

In Anlehnung an DIN 53232 wurde die <u>Haftfestigkeit</u> der Lacke auf den Substraten nach dem <u>Stirnabzugsverfahren</u> gemessen. Prüfstempel mit einem Durchmesser von 8 mm, entsprechend 0,5 cm² Flächc, wurden senkrecht auf den lackierten Polymeren mit einem warmhärtenden Zweikomponentenklebstoff aufgeklebt und anschließend zwei Tage bei 60 °C im Wärmeofen getrocknet. Aufgrund theoretischer Überlegungen sollte eine optimale Haftfestigkeit erreicht werden, wenn gilt:

$$\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2}\right)^d = 1 \quad \underline{\text{und}} \quad \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2}\right)^p = 1$$

bzw.

$$\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2}\right) = 1$$
 and $\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2}\right)^p = 1$

Es hat sich aber gezeigt, daß eine Korrelation der Gesamtoberflächenspannung mit der Haftfestigkeit keine derartig eindeutigen Abhängigkeiten ergibt, wie sie bei Dyckerhoff [1] in zwei Fällen aufgezeigt wurde. Sehr wohl läßt sich ein deutlicher Einfluß des polaren Verhältnisses der Festkörperoberflächenspannungen erkennen (Abb. 4 und 5). Sowohl bei allen Alkyd- als auch bei allen Acrylatharzen zeigen sich dann maximale Haftfestigkeiten, wenn die polaren Anteile von Lack und Polymer gleich groß sind. Diese Gesetzmäßigkeit ist





Wenn physikalische Wechselwirkungen vorherrschen, erwartet man optimale Haftfestigkeit bei gleichen <u>polaren</u> Oberflächenspannungsanteilen



Messung der Festkörper-Oberflächenspannung

.... mit mehreren Flüssigkeiten unterschiedlicher Polarität

Optical contact angle measurement instrument OCA 20 with E/MD-4





 Multibus-System for adding plug&play-Accessories

- E-MD/4: Automatic, software controlled Multi-Mosing Unit

Quelle: Data Physics



Messung der Festkörper-Oberflächenspannung

... mit mehreren Flüssigkeiten unterschiedlicher Polarität

Flüssigkeit	Oberflächen- spannung [mN/m]	Disperser Anteil [mN/m]	Polarer Anteil [mN/m]
Diiodmethan	50,0	47,4	2,6
Formamid	58,2	28,7	29,5
Wasser	72,8	26,0	46,8

Report of Surface Energy Calculation

Method used for calculation: Owens-Wendt & Kaelble (OW) File: Schultz Method-2:

Liquid	SFT (Total) SFT (D)	SFT (P)	CA	±
Water		72.80 26.00	46.80	79.0	3.0
Diiodomethane		50.00 47.40	2.60	32.2	3.1
Formamide		58.20 28.70	29.50	58.5	2.7
Surface Energy (total): Dispersive component: Polar component:	42.84 mN/m 39.47 mN/m 3.38 mN/m	± 1.98 mN/m ± 1.76 mN/m ± 0.90 mN/m			
chi^2/n:	3.4128				

0.7157

Messung der Randwinkel von je 4 Flüssigkeitstropfen

Auswahl der Flüssigkeiten:

Diiodmethan, Formamid und Wasser erlauben eine weitgehend problemlose Messung auf vielen Substraten

Andere getestete Flüssigkeiten (Cyclopentanol, Ethylenglykol, Glycerin) sind problematischer (zu kleine Randwinkel, zu hohe Viskosität, ziehen Wasser, schlechte Geradenanpassung)





Festkörper-Oberflächenspannung

Festkörper-Oberflächenspannung der sandgestrahlten und geprimerten Muster:

Serie 1

Proben
1A) Flacheisen ST37 unbehandelt
1B) Flacheisen + MEK
1C) Flacheisen + MEK + Strahlen (30µ)
1D) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft
1E) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK
1F) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (getr.)
1G) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (30', 100°C)
1H) Flacheisen + MEK + Strahlen + Luft + MEK + Primer (24h, 180°C
2A) Flacheisen ST37 unbehandelt
2B) Flacheisen + Strahlen (30µ)
2C) Flacheisen + Strahlen + Luft
2D) Flacheisen + Strahlen + Luft + MEK



(BAYER) Bayer MaterialScience

Mittelwerte:

	gesamt	polar	dispers
sandgestrahlt Serie 1	39,8	27,3	12,6
sandgestrahlt Serie 2	45,2	34,9	10,3
geprimert	41,1	9,8	31,3

Business Unit Polyurethanes

FAZIT Oberflächenspannung

- An den sandgestrahlten Flacheisen konnten mit der Randwinkelmethode überraschend problemlos Oberflächenspannungen gemessen werden.
- Die Gesamtoberflächenspannungen der gestrahlten Flacheisen der Serie 1 sind mit 39,8 mN/m signifikant niedriger als bei Serie 2 (45,2 mN/m im Mittel). Der Unterschied beruht im Wesentlichen auf dem polaren Oberflächenspannungsanteil (27,3 vs. 34,9 mN/m). Da der polare Anteil bei Serie 1 (mit erster MEK-Reinigung) niedriger ist, obwohl man durch Abtragen von Fettschichten einen höheren polaren Wert erwarten würde, könnten die Unterschiede auf die Eisenqualität zurückzuführen sein.
- Für die Reinigungsschritte an den gestrahlten Proben (Luft, MEK) wird kein konsistenter Effekt festgestellt.
- Die geprimerten Oberflächen haben eine Gesamtoberflächenspannung von ca. 41 mN/m. Ein Wert > 40 mN/m scheint nach unseren Feststellungen im Metal-Panel-Bereich eine notwendige Bedingung für gute Beschäumbarkeit / Benetzung zu sein.
- Der polare Anteil der geprimerten Oberflächen liegt mit gemittelten 9,8 mN/m deutlich unter den Werten der sandgestrahlten Eisenoberflächen. Von der Größenordnung her ähnelt er Werten für durchreagiertes Polyurethan*, was nach der Arbeit von Potente und Krüger für den Verbund günstig sein sollte (sofern nur physikalische Wechselwirkungen eine Rolle spielen).
- Durch Verschärfung der Einbrennbedingungen ergab sich eine Zunahme des polaren Anteils, was eventuell ein "Finetuning" auf den polaren Anteil des Polyurethans erlaubt.

 ^{*} vgl. z.B. D. Scharnowski: Untersuchungen zum Haftungsverhalten von Polyurethanschäumen auf Thermoplastmaterialien, Diplomarbeit, Uni Halle-Wittenberg, 1999, S. 48, polarer Anteil (20°C) "Schaum A" 12,9 mN/m, "Schaum B" 11,0 mN/m, PUR-Lack 13,5 mN/m, Thermoplast. PU 14,2 mN/m



ATR-FTIR-Spektroskopie der geprimerten Flacheisen

Business Unit Polyurethanes



ATR-FTIR-Spektroskopie: Prinzip + Messanordnungen



Reaktionskinetik mit Heizung (Vorgabe einfacher Temperaturprofile, A_{mess}=10x48 mm²)







Ortsaufgelöste ATR-FTIR-Spektroskopie mit dem PIKE - MIRacle



Vorteile:

- Gute Ortsauflösung (Kristall-Ø= 1,8 mm)
- Reproduzierbares Anpressen der Probenkörper (Klemmvorrichtung mit Ratsche; Messfläche gegenüber Probentisch leicht erhöht)

Business Unit Polyurethanes Auftraggeber: BD - Elastomers • 2008-11 • Seite 41 MESSFLÄCHE: ZnSe-ATR-Kristall mit Diamant-Coating (Ø= 1,8 mm)



ATR-FTIR-Spektroskopie: Eindringtiefe evanesker Wellen



Business Unit Polyurethanes



Fazit:

- Messungen an mehreren Positionen der Primerschicht belegen eine hohe chemische Gleichmäßigkeit.
- Die Spektren des flüssigen Primers und der aufgetragenen getrockneten bzw. eingebrannten Primer-Schichten zeigen eine ausgeprägte Bande im Bereich der XH-Streckschwingungen oberhalb 3300 cm⁻¹, die in den Literaturspektren der Einzelkomponenten nicht vorhanden sind. Der Effekt wird vermutlich durch die verwendetet Farbpaste hervorgerufen.
- Die Form dieser Bande verändert sich systematisch mit der Verschärfung der Einbrennbedingungen.





Aus der Arbeit ergeben sich neue Fragestellungen

- Wie weit eignen sich die zu Verfügung gestellten Muster um relevante Aussagen für die Praxis abzuleiten? Welche Muster sind geeigneter?
- Rauheitsmessung mittels Tastschrittverfahren: Einfluss der Testnadel?
- Festkörper-Oberflächenspannung: Einfluss der Oberflächenspannung Metall/Primer und Primer/Vulkollan[®] sowie Metall/Vulkollan[®]?
- ATR-FTIR-Spektroskopie: Einfluss der Güte des Haftvermittlers auf die Haftung?



Die in dieser Präsentation beschriebenen Verfahren und Ergebnisse bilden eine solide Grundlage für weitere Untersuchungen. Wobei für weitere Entwicklungstätigkeiten zum Thema Schwerlastrolle es Empfehlenswert ist, folgende Faktoren als eine Teil des ganzes zu sehen:

- Design des Gerätes
- Design des Rades
- Auswahl eines geeigneten Vulkollan® Systems
- Auswahl des Haftvermittlers und dessen Anwendung
- Auswahl des zu beschichteten Werkstoffes
- Einfluss der vorbereitenden Tätigkeiten zur Herstellung von Rädern
- Erwartungen und Nutzen der Rollen beim Einsatz

